

07.09.2010r.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**Ul. Srebrna 1a,**  
**57-400 Nowa Ruda.**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa pomieszczeń przychodni zdrowia w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45 w Nowej Rudzie.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

prosi o wyjaśnienie wątpliwości wynikających z treści SIWZ:

1. Brak pozycji na wykucie stolarki okiennej. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
2. Brak pozycji na wykucie parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
3. Brak pozycji na wykucie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
4. Brak pozycji na wykucie stolarki okiennej. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
5. Przedmiar w pozycji 1 jest nieprawidłowy, brakuje np. rozbiórki komina, ściany w pom 1 wg inwentaryzacji. Proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.
6. Zgodnie ze specyfikacją techniczną po wykonaniu skuciu tynków ze ścian należy wydrapać spoiny na gł. 10-15 mm, uzupełnić je. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
7. Zgodnie ze specyfikacją techniczną po wykonaniu skuciu tynków ściany należy odgrzybić środkiem MURASAN a następnie zagruntować środkiem AKYTOL. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
8. Zgodnie z opisem w projekcie konstrukcyjnym, że nie przewiduje się żadnych prac konstrukcyjnych prosimy o potwierdzenie, że np. nowy otwór do pom 4 w nowym miejscu nie wymaga przesklepienia oraz powiększenie otworów w ścianach nośnych do pom. Np. 7, 1 również nie wymagają przesklepienia. Jeżeli jest konieczne przesklepienie tych otworów jak również wszystkich nowych czy to w ścianach istniejących czy projektowanych prosimy o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
9. Brak w przedmiarach pozycji na powiększanie istniejących otworów w ścianach nośnych. Prosimy o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
10. Pozycja 9 ma nieprawidłowy obmiar pominięto zamurowania otworów w ścianach gr. 41 cm. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru.
11. Pozycja 10 ma nieprawidłowy obmiar pominięto pomieszczenia 2,5,6,7. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru.
12. Brak pozycji na wykonanie cokolków przy posadzce z płytek. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
13. Brak pozycji na wykucie na montaż słatki przeciwskurczowej dla posadzki. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
14. Pozycja 20 ma nieprawidłowy obmiar pominięto 3 szt okien 118\*135. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru.

15. Brak pozycji na montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
16. Pozycja 21 ma nieprawidłowy obmiar pominięto ściany dzielące pom 5. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru.
17. Brak pozycji na malowanie ścian i sufitów. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
18. Brak pozycji na wykonanie izolacji z płynnych folii posadzek pomieszczeń sanitarnych oraz ścian natrysku /płynna folia + taśma izolacyjna w narożach/. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
19. Brak pozycji na montaż uchwytów, siedziska oraz lustra dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
20. Założony wykop w poz. 22 wąsko przestrzenny na szerokość jedynie ławy uniemożliwia wykonanie izolacji pionowych. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru oraz pozycji na zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentu.
21. Brak pozycji na wykonanie chudego betonu pod ławy podjazdu. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
22. Brak pozycji na skucia istniejącej nawierzchni schodów, podjazdu oraz spocznika. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
23. Brak pozycji na skucie istniejących okładzin pionowych podjazdów i schodów. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
24. Brak pozycji na rozebranie części istniejących schodów i podjazdów kolidujących z zaprojektowanymi fundamentami . Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
25. Brak pozycji na wycięcie drzewa i karczowanie korzeni w miejscu nowego podjazdu. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
26. Brak pozycji na wywóz nadmiaru ziemi oraz gruzu dla pozycji wykazanych jako braki kosztorysowe. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
27. Jak ma zostać wykończona nowa płyta podjazdu oraz schodów. W przypadku konieczności zastosowania jakichś okładzin prosimy o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
28. Poz 28 ma nieprawidłowy przedmiar, pominięto np. pochyły przy ścianie budynku. Proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.
29. Brak pozycji na montaż nawiewników podokiennych wraz z przygotowaniem otworu. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
30. Brak pozycji na demontaż istniejącej balustrady na podjeździe i schodach. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
31. Brak pozycji na demontaż istniejących krat okiennych. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
32. Czy Inwestor uzyskał stosowne zezwolenie na wycinę drzewa i czy uiścił opłatę za wycinę.
33. Brak pozycji na wylanie schodów na istniejących - dolewka. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
34. Istniejące ściany zewnętrzne są mocno zawilgocone. Jeżeli należy wykonać jakieś prace z tym związane prosimy o podanie podstawy wyceny i przedmiaru.
35. Brak pozycji na wykonanie bruzd oraz замуrowanie ich dla nowych rurociągów. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
36. Brak pozycji na wykonanie izolacji ciepłochronnych rurociągów. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
37. Brak pozycji na montaż wc wiszących wraz deską i przyciskiem. Proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.

**Z poważaniem**